

КНМ № 74230061000203645625 от 06.03.2023



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код (отметка размещается после реализации указанных действий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Копейску и Красноармейскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

456601 Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, 2 тел. 8 (35139) 7-96-76
ond-kopeysk@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ 74-6-2023/0062/3 от 20 марта 2023 года

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера»»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Копейску и Красноармейскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области. Заместителя главного государственного инспектора города Копейска и Красноармейского района по пожарному надзору майора внутренней службы Санникова Андрея Игоревича № 74-6-2023/0062 от «06» марта 2023 (КНМ № 74230061000203645625 от 06.03.2023) в период с «14» марта 2023 по «20» марта 2023

Абрамовой Еленой Александровной, заместителем главного государственного инспектора города Копейска и Красноармейского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по развитию Копейского филиала Евгения Валерьевна Приходько

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Учебный корпус 3-х этажное здание (учебные классы, административные кабинеты)				
1.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (75 дБА) (кабинет № 204- 38 дБА, кабинет технологии — 89 дБА)	ст. 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1, 4.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.12.2023	
2.	При выступающих перепадах высот потолка более чем на 0,4 м. (фактически от 0,44 м. До 0,62м.) в отсеках установлены по одному дымовому пожарному извещателю, вместо предусмотренных двух (ы коридоре 1-го этажа, кабинеты № 114,214).	ст. 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 13.3.8 Свод правил 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.12.2023	
3.	В месте установки приемно-контрольного прибора информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты не соответствует защищаемым помещениям (перечень со значительными исправлениями, некоторые позиции зачеркнуты).	п. 10 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020г.	01.12.2023	
4.	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией находится в нерабочем состоянии (в помещениях 3-го этажа АПС демонтирована; шлейфы АПС на приемном приборе № 1,5, 8-18	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.12.2023	

	отключены; при запуске системы в помещении щитовой, на 1-м этаже в холле оборудованием комплектом КППИ-1 и КТИ-1 система АПС не сработала).			
5.	Источники резервного питания находятся в неисправном состоянии (фактически при отключении основного питания, приемно-контрольный прибор перестает работать, отключается)	п. 11 ст. 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15.3 Свод правил 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.12.2023	
6.	Не предусмотрен резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) должен быть не менее 10% (фактически отсутствует)	п. 11 ст. 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 13.14.4 Свод правил 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.12.2023	
7.	На всех установленных противопожарных дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания.	п. 24 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.12.2023	
8.	У люка выхода на чердак нет информации о месте хранения ключа от него.	п. 18 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.12.2023	
Учебный комбинат 2-х этажное здание (мастерские, актовый зал, спортивный зал, спортивный клуб «Пересвет»)				

9.	В помещении библиотеки расстояние от стены до дымового пожарно извещателя при высоте потолка до 3,5 м. составляет более 4 м. (фактически 5,5 м.).	ст. 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 13.3.7 таблица 13.3 Свод правил 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.12.2023	
10.	Помещение раздевалки в спортивном клубе «Пересвет» не оборудован установками автоматической пожарной сигнализации.	п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.12.2023	
11.	В помещении гримерной актового зала дымовые пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,5м. от осветительных приборов (один извещатель на расстоянии 0,2 м., другой 0,35 м.).	ст. 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 13.3.6 таблица 13.3 Свод правил 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.12.2023	
12.	Помещение спортивного зала не обеспечено ручными пожарными извещателями установленными на путях эвакуации	п. 9 ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от	01.12.2023	

	ции в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.	22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 13.13.1 приложение «Н» Свод правил 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"		
13.	В раздевалке спортивного зала не обеспечена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в перекрытии.	п. 15 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2023	
14.	Пределы огнестойкости строительных конструкций стены граничащей с коридором помещения щитовой не соответствует принятой степени огнестойкости пожарного отсека (с стене выполнено окно с металлической вентилируемой конструкцией-решеткой).	табл. 21 ст. 87 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.12.2023	
15.	В спортивном зале пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии (два датчика пламени в нерабочем состоянии).	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2023	
16.	В помещении швейной мастерской допущено ухудшение (закрытие) видимости светового табло «Выход» (закрыто плотной шторой).	п. 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2023	
17.	В лестничной клетке ведущей в общежитие отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение путей эвакуации.	ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 02.07.2008г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 7.105 Свод правил 52.13330.2011 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	01.12.2023	

Общежитие				
18.	Частично не исправны системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией находится в нерабочем состоянии (при запуске АПС оповещение отсутствует, при запуске системы в комнате № 420, 422, 45, 61, 27 оборудованием комплектом КППИ-1 и КТИ-1 система АПС не работала; на контрольном приборе шлейфы АПС № 16,20,22 отключены).	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2023	
19.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее 70 дБа и не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука постоянно в защищаемом помещении (комната № 419- 48 дБа, комната № 58-54дБа,комната № 29-53 дБа).	ст. 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.12.2023	
20.	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены на расстоянии не менее 150 мм. от потолка (фактически в коридорах 2,3,4 этажей на расстоянии 50 мм. от потолка)	ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.12.2023	
21.	Источники резервного питания находятся в неисправном состоянии (фактически при отключении основного питания, приемно-контрольный прибор перестает работать, отключается).	п. 11 ст. 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15.3 Свод правил 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаро-	01.12.2023	

		тушения автоматические. Нормы и правила проектирования"		
22.	Эвакуационное (аварийное) освещение путей эвакуации находится в неисправном состоянии.	п. 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Копейску и Красноармейскому району по адресу: Челябинская обл., Красноармейский р-он, г. Копейск, ул. Ленина, 2, в срок до 01.12.2023 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке. Жалоба подаётся в адрес заместителя главного государственного инспектора города Копейска и Красноармейского района по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«__» _____ 20__ г

Абрамовой Еленой Александровной, заместителем главного государственного инспектора города Копейска и Красноармейского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«__» _____ 20__ г